

Primer Acabamento Alquídico utiliza em sua composição matérias primas especialmente selecionadas, que lhe confere uma alta retenção de cor e brilho, secagem rápida a temperatura ambiente, excelente aderência, flexibilidade e resistência anticorrosiva, além de ser de fácil preparo e aplicação

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### TIPO

Produto dupla função. Primer e acabamento alquídico monocomponente.

#### USO RECOMENDADO

Revestimento indicado para proteção e embelezamento de superfícies de aço carbono, equipamentos agrícolas, implementos rodoviários, estruturas metálicas e peças em geral. Pode ser utilizado sobre superfícies pintadas, onde a película esteja em boas condições.

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>COR</b>	Branco.	Demais cores consultar nosso departamento técnico.
<b>TEXTURA</b>	Brilhante	
<b>SÓLIDOS POR VOLUME</b>	40% ± 2	Conforme ISO 3233
<b>PESO ESPECÍFICO</b>	1,08 ± 0,05 g/ml	Conforme ASTM D 1475
<b>RENDIMENTO TEÓRICO</b>	8 m <sup>2</sup> /l para 50 µm	
<b>ESPESSURA SECA</b>	45 - 75 µm	

#### TEMPO DE SECAGEM, para 50 µm

25°C

		Mínimo	Máximo
	<b>Toque</b>		15 min
	<b>Manuseio</b>		3 h
	<b>Completa</b>		72 h
	<b>Repintura</b>	8 h	
<b>CONDIÇÕES AMBIENTAIS</b>	<b>Temperatura</b>	Deverá estar entre 0 e 40°C	
	<b>Umidade Relativa</b>	Entre 30 e 85%	
	<b>Redutor</b>	RHR450	

#### DADOS DE APLICAÇÃO

##### Pistola convencional

Pistola DeVilbiss JGA 503 FX 704 ou similar. Pressão de pulverização 3,0 a 4,0 kgf/cm<sup>2</sup> (40 a 60 psi). Para uso de tanque regular a pressão interna entre 5 a 15 lbf/pol.

##### Aço carbono

Utilizar lixamento seco com lixa #220.

##### Aço galvanizado

Utilizar lixamento seco com lixa #220 ou jato abrasivo leve (brush off).

##### Aluminio

Utilizar lixamento seco com lixa #220. Aplicar Wash Primer Vinílico - RH00232062.

#### PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

##### Aço inox

Utilizar lixamento seco com lixa #220 ou jato abrasivo leve (brush off).

##### Fibra de vidro

Utilizar solvente de limpeza RHR457, após utilizar lixamento a seco com lixa #220 e novamente limpar com solvente de limpeza RHR457. Aplicar Primer Universal Cinza RH00339050.

**PRAZO DE VALIDADE** 12 meses a contar da data de fabricação.

**NÚMERO ONU** 1263

**NÚMERO DE RISCO** 33

---

#### RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

---

1. O rendimento prático deste produto é variável de acordo com espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais.
2. Os valores encontrados para os ensaios de peso por litro e viscosidade foram obtidos em laboratório a uma temperatura de 25°C. Com temperaturas diferentes da mencionada, os valores acima sofrerão naturalmente alterações significativas.

---

#### RECOMENDAÇÕES PREVENTIVAS

---

1. O uso e/ou manuseio inadequado deste produto pode ser perigoso à saúde e provocar fogo ou explosão. Não o use antes de tomar as medidas necessárias para evitar danos e ferimentos.
2. Armazenagem: Armazenar o produto em ambientes abrigados, com boa ventilação e a uma temperatura máxima de 40°C. Não expor diretamente aos raios solares.
3. Inflamabilidade: Produto inflamável. Mantenha-o longe de chamas e faíscas.
4. Inalação: Evite respirar os vapores, mantendo boa ventilação durante a aplicação e a secagem.
5. Manuseio: Evitar contato com a pele e os olhos, utilizando luvas, óculos, protetores, máscaras e cremes protetores. Não comer ou beber perto do local da aplicação. Manter longe do contato de crianças e animais.

---

#### EM CASO DE ACIDENTE

---

1. Contato com a pele: Lavar com água abundantemente e promover limpeza com sabão neutro.
2. Contato com a roupa: Retirar as roupas atingidas e lavá-las.
3. Vazamentos: Isolar a área e não fumar. No caso do derramamento ser grande e em área confinada, utilize proteção respiratória. Evite inalar os vapores. Estancar e conter o derramamento com areia, pó de serra ou terra, e transferir o líquido e o sólido de contenção para embalagens separadas, a fim de proceder ao descarte.
4. Incêndio: Proteger os recipientes não avariados com jato d'água sob forma de neblina. Apagar o fogo com extintores de CO<sub>2</sub>, espuma ou pó químico.
5. Respingos nos olhos: Lave-os imediatamente com água limpa corrente (por no mínimo 10 minutos) e procure atendimento médico imediato.

**IMPORTANTE**: Para maiores informações consulte a FISPO - ficha de informações de segurança de produto químico deste produto.

---